Switch — M5ePWR 5年先出しセンドバック保守バンドル商品

商品仕樣書

401-27059B5-SP01

品番

PN27059B5

\$8 No.1

1。バンドル商品について

本製品には、5年間の先出しセンドバック保守が同梱されています。 同梱されているサービスチケットに記載の約款に同意頂き、必要事項を記載し、 当社にメール、FAX等で送って頂くことにより当社で登録を行います。 登録完了後、先出しセンドバック保守が受けられます。 登録完了の通知はサービスチケットに記載頂いた保守連絡窓口の方にメールで連絡いたします。 ※当社での登録完了後、サービスが開始されます。

2。本製品の仕様について

本製品の機能等の仕様につきましては、 PN27059の商品仕様書(仕様書番号:401-27059-SP01)と同様です。

3。付属品

- (1) PN27059に付属している付属品(2項の商品仕様書参照)1式
- (2) サービスチケットノ約款 1枚
- (3) MNOシリーズスイッチサービスチケット登録までの流れノ本サービスご利用にあたって 1枚

作成日 平成 24年 1月 5日 改定日

Switch — M5ePWR 5年先出しセンドバック保守バンドル商品

商品仕樣書

401-27059B5-SP01

品番

PN27059B5

全8 No.2

1。定格。環境条件

1-1。定格入力電圧	AC100V, 50/60Hz, 2.25A					
1-2.消費電力	定常時最大82W(非給電時9。4W)、最小8。3W					
1-3。動作環境	動作温度範囲 0~50℃ 動作湿度範囲 20~80%RH(結露なきこと)					
1-4。保管環境	保管温度範囲 -20~70℃ 保管湿度範囲 10~90%RH(結露なきこと)					
1-5。適合規格	ネットワーク。インタフェース IEEE802.3 10BASE-T準拠 IEEE802.3 u 100BASE-TX準拠					
	電磁放射 VCCI クラスA					
1 - 6。耐性	静電気放電 (ESD) : IEC61000-4-2 (10KV) 放射電磁妨害 : IEC61000-4-3 Level2 電気的ファストトランダィントバースト : IEC61000-4-4 Level2 電気的サージ : IEC61000-4-5 Level3 (AC line)					

2. 形 状

2-1。形状及び材料・色彩	添付商品仕様図による
2-2。質量 (重量)	1,7009

3。機能(共通)

3-1。ネットワーク接続	ツイストペアポート: RJ45コネクタ5ポート I E E E 8 0 2。3
3-2。非同期端末接続	コンソール・ポート: 9ピンD- s u b コネクタ 1 ポート 通信方式: RS-232-C (ITU-TS V.24) 準拠 エミュレーションモード: VT100 通信条件: 9600b/s、8bit、ノンパリティー、ストップビット 1

作成日 平成 24年 1月 5日 改定日

Switch — M5ePWR 5年先出しセンドバック保守バンドル商品

商品仕樣書

401-27059B5-SP01

品番

PN27059B5

全8 No.3

3-3. LED表示	(1)電源 LED (POWER)			
3-4。カスケード接続	すべてのポートがMDI/MDI-Xに自動的に対応(固定設定可能) 通信条件を固定に設定したポートは、MDI-Xになります。 工場出荷時は、ポート1~4はMDI-Xになります。			
3-5。再起動	ソフトウェアから以下の2つのモードで再起動が可能です。 またリブートタイマー機能により、指定した時間後(2 4時間以 (1) ウォームスタート (2) 工場出荷時に戻るリセット	内)に再起動を行えます。		
3-6。エージェント仕様	管理用プロトコル:SNMP V1/V2 TELNET	(RFC1157) (RFC854)		
	ソフトウェア・ダウンロード用プロトコル:TFTP 装備するMIB:MIB	(RFC783) (RFC1213)		
3 - 7。初期設定	以下の方法によって管理用パラメータの初期設定が可能 (1) コンソール・ポートに接続された非同期端末からの設定 (2) telnet接続した遠隔端末からの設定			
3-8.スイッチの管理	以下の方法によってスイッチの管理が可能 (1)コンソール・ポートに接続された非同期端末からの管理 (2) telnetとTCP/IPネットワーク接続を使用した) (3) SNMPマネージャによる管理	遠隔端末からの管理		
3-9。その他	TFTP Client(ソフトウエアアップグレード、設定情報	みの保存・読込)		

作成日	平成 24年	1月	58
改定日			

Switch — M5ePWR 5年先出しセンドバック保守バンドル商品

商品仕樣書

401-27059B5-SP01

品番

PN27059B5

全8 No.4


4。レイヤ2スイッチ機能

4-1。スイッチ機能	スイッチング方式 : ストア アンド フォアード スイッチング容量 : 2.0 G b p s パケット転送能力 : 1 48,800 p p s / ポート (100 M b / s) : 1 4,880 p p s / ポート (10 M b / s) MACアドレステーブル:8 K エントリー/ユニット バッファ : 128 K バイト フロー制御 : 半二重時 バックプレッシャー 全二重時 802.3 x エージング : 300 秒 (デフォルト値)
4-2. VLAN	[EEE802。1 q タギングVLANプロトコル準拠ポートVLAN サートVLAN VLAN登録数 256個(デフォルトも含む)
4-3. QoS	[EEE802。1p プライオリティキューイングをサポート(4段階)
4-4。マルチキャスト	マルチキャストグループ登録機能
4-5。認証機能 サポート	I E E E 8 0 2 。 1 x ポートベース認証機能サポート (E A P — M D 5 / T L S / P E A P 認証方式)
4-6。給電機能	I E E E 8 0 2 。3 a f 給電機能サポート 1 ~4ポートに最大合計6 2 W 給電可能 (ポートへの最大給電能力 1 5 。 4 W)

5。コネクタ ピン配置

6-1. #- 1 ~ 4

状態	ピンNo。	1	2	3	6	4	5	7	8
MDI-X	信号	R x +	R x -	⊤ x +	⊤х -	+ V	+ V	- V	- V
M D I	信号	Тх+	Тх-	Rx+	R x -	+ V	+ V	- V	- V




ポート5

状態	ピソNo。	1	2	3	6
X - 1 C M	信号	R x +	R x -	Тх+	Тх-
MDI	信号	T x +	Тх-	Rx+	R x -

6-2. コンソール・ポート

ピンNo.	信号	ピンNo.	信号
1	NC	6	NC
2	TD	7	NC
3	RD	8	NC
4	NC	9	NC
5	SG		



作成日	平成	24年	1月	5⊟
改定日				

Switch — M5ePWR 5年先出しセンドバック保守バンドル商品

商品仕樣書

401-27059B5-SP01

品番

PN27059B5

全8 No.5

6.設置方法・付属品

6-1。設置方法	(1) 19インチラックへの取付 (2) 壁面への取付 (3) 什器へのマグネット取付	
6-2. 付属品	 (1)取扱説明書 (2)CD-ROM(PDF版取扱説明書) (3)ネジ(マグネット取付用) (4)マグネット (5)ゴム足 (6)電源コード 	: 1 冊 : 1 枚 : 4本 : 4個 : 4個 : 1本

7. 別売品

7-1.19イソチ ラックマウント用 (1台用) PN71051	(1)取付金具(19インチラックマウント用) (2)ネジ(19インチラックマウント用) (3)ネジ(ラック取付金具と本体接続用)	: 4本
7-2.19インチ ラックマウント用 (2台連結用) PN71052	(1)取付金具(19インチラックマウント用) (2)連結用金具(2台連結用) (3)ネジ(19インチラックマウント用) (4)ネジ(ラック取付金具と本体接続用) (5)ネジ(連結用金具取付用)	: 2個: 4本
7-3.壁取付用 PN71053	(1)取付金具(壁取付用) (2)ネジ(壁取付金具と本体接続用)	:2個 :8本
7-4. コンソールケーブル PN72002	DSub9ピソーDSub9ピソコンソールケー	ブル

作成日	平成	24年	1月	58
改定日				

Switch — M5ePWR 5年先出しセンドバック保守バンドル商品

商品什樣書

401-27059B5-SP01

品番

PN27059B5

全8 No.6

8。安全確保のための使用上の禁止事項

下記の項目を満足されていない場合のトラブルに関しては、責任を負いかねます。 本商品のご使用に際しては、以下の点を遵守ください。

- (1) 交流100V以外では使用しない 火災・感電・故障の原因となることがあります。
- (2) 雷が発生したときは、この装置や接続ケーブルに触れない 感電の原因となることがあります。
- (3) この装置を分解・改造しない 火災・感電・故障の原因となることがあります。
- (4) 電源コードを傷つけたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、はさみ込んだり、重いものをのせたり、加熱したりしない 電源コードが破損し、火災・感電の原因となることがあります。
- (5) ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない 感電・故障の原因となることがあります。
- (6) 開□部やツイストペアポートから内部に金属や燃えやすいものなどの異物を差し込んだり、落とし込んだりしない 火災。感電。故障の原因となることがあります。
- (7) 水のある場所の近く、湿気やほこりの多い場所に設置しない 火災・感電・故障の原因となることがあります。
- (8) 直射日光の当たるところや温度の高いところに設置しない 内部の温度が上がり、火災の原因となることがあります。
- (9) ツイストペアポートに10/100BASE-TX以外の機器を接続しない 火災・感電・故障の原因となることがあります。
- (10) 振動・衝撃の多い場所や不安定な場所に設置しない 落下して、けが・故障の原因となることがあります。
- (11) コンソールポートに別売のコンソールケーブルPN72002 DSub9ピン- DSub9ピンコンソールケーブル 以外を接続しない 火災。感電・故障の原因となることがあります。
- (12) この装置を火に入れない 爆発・火災の原因となることがあります。
- (13)必ずアース線を接続する 感電・誤動作・故障の原因となることがあります。
- (14) 電源コードを電源ポートにゆるみなどがないように確実に接続する 感電や誤動作の原因となることがあります。
- (15) この装置を壁面に取り付ける場合は、別売の取付金具PN71053壁取付用金具にて、本体および接続ケーブルの重みにより落下しないように確実に取り付け・設置する けが。故障の原因となることがあります。
- (16) この装置は2台まで連結可能であり連結する場合は別売の取付金具 PN71052 19インチラックマウント 用金具(2台連結用)に含まれる連結用金具とねじ(連結用金具取付用)を使用して、前面、背面にある連結用 ねじ穴に連結用金具を取り付け確実に固定してから、設置する 確実に固定されていない場合、落下して、けが・故障の原因となることがあります。
- (17)故障時はコンセントを抜く 電源を供給したまま長時間放置すると火災の原因となることがあります。
- (18) 自己診断LED (STATUS) が橙点滅となった場合は、システム障害のためコンセントを抜く 電源を供給したまま長時間放置すると火災の原因となることがあります。
- (19) ツイストペアポート、コンソールポート、電源コード掛けブロックで手などを切らないよう注意の上取り扱う

作成日 平成 24年 1月 5日 改定日

Switch — M5ePWR 5年先出しセンドバック保守バンドル商品

商品仕樣書

401-27059B5-SP01

品番

PN27059B5

\$8 No.7

- 9. 使用上の注意事項
 - (1) 内部の点検・修理は販売店にご依頼ください。
 - (2) 商用電源は必ず本装置の近くで、取り扱いやすい場所からお取りください。
 - (3) この装置に電源を入れるときは、電源コードを電源ポートにゆるみなどがないよう確実に接続してください。
 - (4) この装置の電源を切るときは電源コードを外してください。
 - (5) この装置を清掃する際は、その前に電源コードを外してください。
 - (6) 仕様限界をこえると誤動作の原因となりますので、ご注意ください。
 - (7) RJ45コネクタの金属端子やコネクタに接続されたツイストペアケーブルのモジュラプラグの金属端子に触れたり、帯電したものを近づけたりしないでください。 静電気により故障の原因となることがあります。
 - (8) コネクタに接続されたツイストペアケーブルのモジュラプラグをカーペットなどの帯電するものの上や近辺に放置しないでください。 静電気により故障の原因となることがあります。
 - (9) 落下など強い衝撃を与えないでください。故障の原因となることがあります。
 - (10) コンソールポートにツイストペアケーブルを接続する際は、事前にこの装置以外の金属製 仕器等を触って静電気を除去してください。
 - (11)以下場所での保管・使用はしないでください。

(仕様の環境条件下にて保管。使用をしてください)

- 水などの液体がかかる恐れのある場所、湿気が多い場所
- ほこりの多い場所、静電気障害の恐れのある場所 (カーペットの上など)
- 直射日光が当たる場所
- 結露するような場所、仕様の環境条件を満たさない高温。低温の場所
- 振動。衝撃が強い場所
- (12) 周囲の温度が0~500の場所でお使いください。 また、この装置の通風口をふさがないでください。 通風口をふさぐと内部に熱がこもり誤動作の原因となることがあります。

作成日 平成 24年 1月 5日

Switch — M5ePWR 5年先出しセンドバック保守バンドル商品

商品仕樣書

401-27059B5-SP01

品番

PN27059B5

\$8 No.8

10.品質保証について

本商品の品質管理には最大の注力をいたしますが、

- (1) 万一、本商品の品質不良が原因となり、人命並びに財産に多大の影響が予測される場合には、 本仕様書記載の特性・数値に対し余裕を持たれ、かつ二重回路等の安全対策を組み込んでいた だくことを、製造物責任の観点からお勧めします。
- (2) 本商品の品質保証期間はお買上げ日より1年間とし、本仕様書に記載された項目とその範囲内とさせていただきます。本商品に弊社の責による瑕疵が明らかになった場合には、誠意をもって代替品の提供、または瑕疵部分の交換、修理を本商品の納入場所で速やかに行わせていただきます。

但し、次の場合はこの保証の対象から除かせていただきます。

- 1) 本商品の故障や瑕疵から誘発された他の損害の場合。
- 2) お買い上げ後の取扱い、保管、運搬 (輸送) において、本仕様書記載以外の条件が本商品 に加わった場合。
- 3) お買い上げ時までに実用化されている技術では予見することが不可能であった現象に起因する場合。
- 4) 火災、地震・洪水・火災・紛争など弊社に責のない自然あるいは人為的な災害による場合。

取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料 修理させていただきます。

お客様の取扱説明書に従わない操作に起因する損害および本商品の故障・誤動作などの要因によって通信の機会を逸したために生じた損害については、その責任は負いかねますのでご了承ください。

保証期間内でも次の場合には原則として無料修理対象外にさせていただきます。

- (イ)使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷
- (ロ)お買上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障および損傷
- (ハ)火災、地震、水害、落雷、その他天災地変および公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、 異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障および損傷
- (二)保証書の提示がない場合
- (ホ)保証書にお買上げ日、お客様名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合

作成日 平成 24年 1月 5日 改定日